

Upravljanje kvalitetom proizvoda I – treća nastavna jedinica




**Prof. dr Vidosav D.
Majstorović, dipl.maš.inž.
Mašinski fakultet u
Beogradu**

Tačnost obrade otvora na OC

- **Vrednost greške obrade pre svega zavisi od šeme obrade, slika 6.28**
- **Ispitivanjima je utvrđeno da krutost pojedinih sklopova OC (HBG) zavisi od:**
 - Napadne tačke
 - Pravca smera
 - Inteziteta opterećenja

Tačnost obrade otvora na OC




Sl. 6.28. Metode proširivanja otvora na horizontalnim bušilicama



Tačnost obrade otvora na OC

- Krutost OC (HBG) se menja u zavisnosti od ugla obrtanja alata, tokom jednog punog obrtaja, slika 6.29
- Najuticajni parametar na ovu grešku je veličina prepusta alata i smer delovanja sile F_2 , slika 6.30

Tačnost obrade otvora na OC



Tačnost obrade otvora na OC




Sl. 6.30. Zavisnost statičke krutosti jedinice nosača vretena sa vretenom od veličine prepusta i smera opterećenja

Tačnost obrade otvora na OC


- Na obrađenom otvoru, pojavljuju se dve vrste grešaka:
 - Ovalnost (radijalna ravan), slika 6.31
 - Konusnost (aksijalna ravan), slika 6.32

Tačnost obrade otvora na OC



SL 6.31. Određivanje ovalnosti otvora

Tačnost obrade otvora na OC



Sl. 6.32. Određivanje konusnosti otvora

Tačnost obrade otvora na OC

- Zbog razlika krutosti OC u pojedinim pravcima posmatrane radijalne ravni, pod dejstvom sile F_2 , ovalnost otvor, kao greška je:

$$\Delta_{or} = D_{\max} - D_{\min}$$

Tačnost obrade otvora na OC



- Max prečnik je u pravcu 1-2:

$$D_{\max} = D_o - (f_1 + f_2) = D_o - F_2 \left(\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} \right)$$

- Min prečnik je u pravcu 3-4:

$$D_{\min} = D_o - (f_3 + f_4) = D_o - F_2 \left(\frac{1}{K_3} + \frac{1}{K_4} \right)$$

Tačnost obrade otvora na OC



- J-na ovalnosti otvora u posmatranom radijlnom preseku je:

$$\Delta_{or} = F_2 \left[\left(\frac{1}{K_3} + \frac{1}{K_4} \right) - \left(\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} \right) \right]$$

Tačnost obrade otvora na OC

- Greška oblika u aksijalnom pravcu, data preko opšte j-ne na dužini otvora L je:

$$\Delta_{oa} = \frac{D_{\max} - D_{\min}}{L} 100$$

gde su: D_{max} i D_{min} ekstremne vrednosti prečnika na mestu ulaza i izlaza alata iz otvora

Tačnost obrade otvora na OC



- Kada se za aksijalnu ravan uzme ravan 1-2, onda je:

$$D_{\max} = D_o - (f_{1a} + f_{2a}) = D_0 - \left(\frac{1}{K_{1a}} + \frac{1}{K_{2a}} \right)$$

$$D_{\min} = D_o - (f_{1b} + f_{2b}) = D_0 - \left(\frac{1}{K_{1b}} + \frac{1}{K_{2b}} \right)$$

Odnosno

$$\Delta_{oa} = \frac{F_2}{L} \left[\left(\frac{1}{K_{1b}} + \frac{1}{K_{2b}} \right) - \left(\frac{1}{K_{1a}} + \frac{1}{K_{2a}} \right) \right] 100$$

Hvala Vam na pažnji !



Vaš
**Prof. dr Vidosav D. Majstorović,
dipl.maš.inž.**

Mašinski fakultet u Beogradu

P I T A N J A !