

Tehnološki merni sistemi – peta nastavna jedinica / Osnovne karakteristike mernih sistema


**Prof. dr Vidosav D.
MAJSTOROVIĆ,
dipl.maš.inž.**

Mašinski fakultet, Beograd

Osnovne karakteristike MS

- **Merni sistem / merni pribor je u suštini kompleksni pretvarač ulaznog $x=x(t)$ u izlazni signal $y=y(t)$**
- **U opštem slučaju su x i y funkcije vremena t .**
- **Ulazni signal – proizvodna metrologija / karakteristike kvaliteta (tolerancije)**
- **Izlazni signal – zavisi od načina prikazivanja rezultata merenja (kontrole)**

Slika 5.1 Prikaz MS grafičkim simbolom



Sl. 5.1. Prikaz mernog pribora grafičkim simbolom

Glavna metrološka obeležja MS

Za definisanje i analizu **osnovnih karakteristika MS** se koriste:

- **Dinamičke osobine**
- **Statičke osobine**
- **Tačnost (greška) merenja**
- **Osetljivost**
- **Opseg merenja**

Eksplotacijske ili pogonske karakteristike

- Preciznost
- Pouzdanost, postojanost i sigurnost funkcionisanja
- Inercijalnost
- Selektivnost (osetljivost na promene merne veličine)
- Podesan gabarit i težina
- Jednostavnost konstrukcije i zamenljivost delova
- Ređa i lakša podešavanja

Dinamička karakteristika

- **Polazna osnova – struktturna šema mernog pribora (sistema)**
- **Ona (SŠ) predstavlja skup međusobno povezanih mernih elemenata**
- **Pruža (SŠ) potpun pregled funkcionisanja mernog pribora – lanac pretvaranja jednih u druge veličine**
- **Strukturalni elementi se prikazuju grafičkim simbolima a signali se prenose samo u jednom pravcu**
- **Veza elemenata u strukturnoj šemi može biti: redna, paralelna, povratna i/ili kombinovana**

Režim merenja

- **Režim merenja: dinamički, statički i kvazistatički**
- **Dinamički režim merenja: ulazni x i izlazni signal y se menjaju u vremenu t**
- **Statički režim merenja – vrednosti ovih signala nisu funkcija vremena**
- **Kvazistatički – vrlo mala promena u vremenu – statički slučaj**

Dinamička / statička karakteristika

- Ove karakteristike (dinamička/statička) predstavljaju zakon pretvaranja ulaznog u izlazni merni signal, pri dinamičkom odnosno statičkom režimu merenja
- Dinamička karakteristika se opisuje diferencijalnom jednačinom
- Zakon promene ulaznog u izlazni merni signal je prenosna funkcija mernog sistema (pribora)

Osnovne j-ne dinamičke karakteristike i prenosna f-ja

$$f_1(y^{(n)}, y^{(n-1)}, \dots, y; y) = f_2(x^{(m)}, x^{(m-1)}, \dots, x; x)$$

5.1

5.2

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y =$$

$$= b_m x^{(m)} + b_{m-1} x^{(m-1)} + \dots + b_1 x' + b_0 x$$

5.3

$$(a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0) L[y] =$$

$$= (b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \dots + b_1 p + b_0) L[x]$$


5.4

$$W(p) = \frac{L[y]}{L[x]} = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \dots + b_1 p + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0}$$

J-ne za opis dinamičke karakteristike


- 5.1 – Diferencijalna jednačina za opis dinamičke karakteristike mernog pribora
- 5.2 – Za slučaj linearne veze $x(t)$ i $y(t)$ i njihovih izvoda, diferencijalna j-na 5.1 prelazi u ovaj oblik
- 5.3 – Primenom Laplasove transformacije – 5.2 se može napisati u obliku
- 5.4 – Prenosna funkcija mernog pribora

Slika 5.2 Oblici tipičnih spoljašnjih dejstava – ulaznih funkcija



Sl. 5.2. Oblici tipičnih spoljašnjih dejstava (ulaznih funkcija ili ulaznih signala)

Slika 5.3 Oblici izlaznih funkcija u prelaznom režimu mernog pribora pri skokovitom spoljašnjem dejstvu (ulaznoj funkciji x)



Sl. 5.3. Oblici izlaznih funkcija u prelaznom režimu mernog pribora pri skokovitom spoljašnjem dejstvu (ulaznoj funkciji x)


Krive izlaznih funkcija $y = y(t)$ predstavlja vremensku karakteristiku ili prelaznu krivu

Metodologija analize dinamičkih / statičkih karakteristika, osetljivosti i grešaka merenja


- Sastavljanje strukturne šeme (SŠ) mernog pribora
- Određivanje dinamičkih, ... karakteristika pojedinih strukturalnih elemenata
- Određivanje dinamičkih, ... karakteristika mernog pribora u celini, a prema pravilima strukturne šeme, slika 5.4

Slika 5.4 Tipovi sprega u strukturnoj šemi elemenata mernih pribora


a)



b)



c)



Sl. 5.4. Tipovi sprega strukturalnih elemenata mernih pribora

Izrazi za prenosne f-je mernog pribora

a) Rednu spregu (sl.5.4a)

$$W(p) = W_1(p)W_2(p)W_3 \dots W_n(p) = \prod_{i=1}^n W_i(p)$$

b) Paralelnu spregu (sl.5.4b)

$$W(p) = W_1(p) + W_2(p) + W_3 + \dots + W_n(p) = \sum_{i=1}^n W_i(p)$$

c) Povratnu spregu (sl.5.4c)

$$W(p) = \frac{W_1(p)}{1 \pm W_1(p)W_2(p)}$$

Statička karakteristika MS (P)

❖ Definiše se kao funkcionalna zavisnost:

- $y = f(x)$
- Izlazni signal y je u stacionarnom stanju (nije funkcija od t)




❖ Statička karakteristika može da se izrazi u:

- ❖ Analitičkom obliku
- ❖ Grafičkom obliku (slika 5.5)

Slika 5.5 Grafici statičkih karakteristika mernih pribora

a, b – linearni oblik

c – nelinearni oblik



Sl. 5.5. Grafici statičkih karakteristika mernih pribora

Objašnjenje grafika statičkih karakteristika

- Za linernu statičku karakteristiku:
 - $y = f(x) = a+bx$ (slika 5.5 a i b)
- Za nelinearnu (slika 5.5c)
 - Linearizacija se vrši u domenu oko posmatrane tačke $N_o (x_o, y_o)$, tako što se funkcija razvija u Tajlorov red, a nakon zanemarivanja članova višeg reda, dobija se:
$$Y = f(x_o) + f' (x_o) (x-x_o)$$

Određivanje staticke karakteristike

- Analitički metod
- Grafički metod

Analitički metod – staticka karakteristika

- Ista procedura kao za DK (tri etape):

$$y_1 = f_1(x), \quad y_2 = f_2(y_1), \quad y_3 = f_3(y_2), \dots \underline{y = y_n = f_n(y_{n-1})}$$

$$\boxed{y = y_n = f_n\{f_{n-1} \dots f_2[f_1(x)]\}}$$

$$y_1 = f_1(x), \quad y_2 = f_2(x), \quad y_3 = f_3(x), \dots \dots \dots \underline{y_n = f_n(x)}$$

$$\boxed{y = f_1(x) + f_2(x) + f_3(x) + \dots + f_n(x)}$$

$$y = f_1(x_1), \quad y_2 = f_2(y), \quad y_1 = y = x_2, \quad x_1 = x \pm y_2$$

$$\boxed{y = f_1(x \pm y_2) = f_1[x \pm f_2(y)]}$$


J-ne statičkih karakteristika

- **Redna sprega**
- **Paralelna sprega**
- **Povratna sprega**

Grafički metod


- Polazi od postojanja dijagrama (grafika) statičkih karakteristika svih struktturnih elemenata u šemi mernog pribora
- Kako se dobijaju SK struktturnih elemenata ?
 - Konstrukcijom dijagrama na osnovu prethodno poznatih j-na karakteristika
 - Eksperimentalnim ispitivanjima
 - Korišćenjem podataka iz priručnika

Slika 5.6 Grafičko određivanje SK sa dva redna elementa



Sl. 5.6. Grafičko određivanje statičke karakteristike mernog pribora sa dva elementa u jednoj strukturalnoj ženi

Slika 5.7 Grafičko određivanje SK sa tri redna elementa



Sl. 5.7. Grafičko određivanje statičke karakteristike mernog pribora sa tri elementa u rednoj strukturi moži

SK za paralelnu / povratnu vezu

- **Primer:**
 - Paralelna veza: grafički postupak se svodi na grafičko sabiranje ordinata ($y = y_1 + y_2 + \dots + y_n$)

Osetljivost mernog pribora

- Osetljivost (S) definiše se j-nom (5.16):

$$S = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right) = \frac{dy}{dx} = \frac{m_y}{m_x} \operatorname{tg} \alpha$$

gde su:

α - ugao nagiba tangente na statičku karakteristiku u tački

N i N_0

m_x i m_y – razmere grafika statičke karakteristike na x i y osi

Definicija osetljivosti - analitički

- Analitički se osetljivost određuje graničnom vrednošću odnosa priraštaja izlazne veličine Δy i ulazne veličine Δx , kada priraštaj veličine Δx teži nuli

Definicija osetljivosti - grafički

- Na grafiku staticke karakteristike, osetljivost se određuje pomoću tangensa nagibnog ugla alfa u tekućoj tački N, odnosno N_o

$$S = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right) = \frac{dy}{dx} = \frac{m_y}{m_x} \operatorname{tg} \alpha$$

u celom opsegu merenja ulaznih $x_B - x_A$ i izlaznih veličina $y_B - y_A$ veličina

Pojam srednje osetljivosti mernog pribora


- Definiše se odnosom opsega merenja izlazne i ulazne veličine

$$\bar{S} = \frac{y_b - y_a}{x_b - x_a} = \frac{m_y}{m_x} \operatorname{tg} \alpha$$

Prag osetljivosti

- Definiše se i kao neosetljivost i predstavlja onu najmanju vrednost x_{po} ulazne veličine x pri kojoj se pojavljuje promena izlazne veličine y .
- Neosetljivost mernog pribora je posledica postojanja zazora ili mrtvog hoda, sila trenja, šuma i sl. u konstrukciji mernog pribora

Slika 5.8 Primeri neosetljivosti mernog pribora zbog šuma a) i zazora b)



Sl. 5.8.)Primeri neosetljivih mernih pribora zbog šuma (a) i zazora (b)

Izražavanje i određivanje osetljivosti

- Izražava se neimenovanim brojem (istoimene ulazne/izlazne promenjive)
- Kada nisu istoimene osetljivost se izražava kao (v/mm, W/mm, N/mm, itd.)
- Za složene merne pribore, prema strukturnoj šemi, osetljivost se određuje preko izraza:

Redna / paralelna / povratna sprega

- Redna

$$S = S_1 S_2 S_3 \dots S_n = \prod_{i=1}^n S_i$$

- Paralelna

$$S = S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n = \sum_{i=1}^n S_i$$

- Povratna sprega

$$S = \frac{S_1}{1 \pm S_1 S_2}$$

Opseg merenja

- Definiše se najvećom i najmanjom vrednosti veličine koje se mogu izmeriti odnosno pokazati na pokazivačkoj jedinici mernog pribora
- $O_m = x_B - x_A = [x_A, x_B] = [x_1, x_2]$
- $O_m = y_B - y_A = [y_A, y_B] = [y_1, y_2]$

Hvala Vam na pažnji !

Vaš
Prof. dr Vidosav D.
MAJSTOROVIĆ,
dipl.maš.inž.,
PITANJA !