


# **Upravljanje kvalitetom proizvoda I – četvrta nastavna jedinica – statistički metodi upravljanja kvalitetom**

**Prof. dr Vidosav D.  
Majstorović, dipl.maš.inž.  
Mašinski fakultet u Beogradu**



# **Metod krivih rasporeda frekvencija (MKRF)**

- \* MKRF se koristi u:
  - Prijemnoj kontroli
  - Međufaznoj (procesnoj) kontroli
  - Završnoj kontroli
  - Upravljanju kvalitetom konformnosti u procesu izrade
  - Podešavanju proizvodne opreme
  - Ispitivanju sposobnosti obradnog i tehnološkog procesa
  - Definisanju tolerancija novog proizvoda
  - Preventivnoj kontroli statističkih ovladanih ili stabilnih procesa
  - Ispitivanju tehnološke sposobnosti proizvodne opreme

# Osnovne etape metoda

- \* Prva etapa – predmet i osnovni zadaci ispitivanja, veličina empirijskog skupa, merni sistem i drugi uslovi ispitivanja
- \* Druga etapa – statistička obrada empirijskog skupa (izračunavanje statističkih parametara – lokacija, disperzija i oblik rasporeda frekfencija analizirane karakteristike kvaliteta)
- \* Treća etapa – analiza i konačni zaključci izvršenih ispitivanja

# Veličina uzorka

- \* **Jedan od osnovnih koraka prve etape je  $n = f(N)$**
- \* **Dobijene informacije o parametrima i zakonitostima osnovnog skupa ( $N$ ) (kvalitet serije), preko uzorka, biće pouzdane samo tada ako je uzorak reprezentativan (slučajno odabran i dovoljno veliki)**
- \* **Uzorak će biti slučajno odabran ako postoji jednaka verovatnoća da se svaki element osnovnog skupa ( $N$ ) izabere u uzorak ( $n$ ), što se postiže korišćenjem tablice slučajnih brojeva**

# Veličina uzorka

- \* U nauci o kvalitetu postoje određeni postupci, pomoću kojih se sa potrebnom tačnošću, može odrediti veličina uzorka za bilo koji primer primene MKRF
- \* Jedna od osnovnih je stepen bliskosti empirijske distribucije frekvencija teorijskoj Gausovoj distribuciji

# Veličina uzorka

- \* Kada je poligon frekveci uzorka blizak normalnoj distribuciji, (prati se preko poligona oblika frekvencija ili Henrikeve prave), veličina uzorka je manja i obrnuto
- \* Izračunate standardne devijacije uzorka su: 11.8%, 5.4%, 2.6%, 1% i 0.5% a za njih korespondentne vrednosti veličine uzorka su: 5, 10, 20, 50, 100
- \* Prethodna analiza pokazuje da je veličina uzorka od 50 primeraka (n) dovoljno velika
- \* Uzimajući i druge okolnosti u tehničkoj praksi veličina uzorka se uzima od 50 do 200 elemenata

# Osnovne jednačine metoda – paramatri lokacije i disperzije

- \* Radi jednostavnijeg i bržeg opisivanja svojstava i zakonomernosti nekog rasporeda frekvencija, slučajne veličine  $x$ , koriste se *parametri rasporeda*
- \* Oni definišu: *lokaciju, disperziju i oblik* rasporeda frekvencija slučajne veličine

# Parametri lokacije

- \* U parametre lokacije ili koordinate centra grupisanja slučajne veličine spadaju: *aritmetička sredina, moda i medijana*
- \* Aritmetička sredina –  $\bar{x}$

$$\bar{x} = E(x) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + x_3 p_3 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i f_i$$

# Parametri lokacije

- \* AS određuje srednji položaj rasporeda frekvencija i identična je matematičkom očekivanju ili ekspetaciji  $E(x)$  i definiše se za diskontinualne slučajne veličine prethodnom jednačinom
- \* Za slučajne kontinualne veličine AS je

$$\bar{x} = E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

# Parametar disperzije

- \* Parametri disperzije predstavljaju meru varijabilnosti slučajne veličine  $x$ , odnosno meru rasipanja veličine  $x$  oko centra grupisanja –  $\bar{x}$
- \* Ovaj parametar je *raspon* ili *razmak*

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

# Parametar disperzije

- \* Standardna devijacija –  $\sigma$

$$\sigma^2 = E[(x - \bar{x})^2] = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 p_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 f_i$$

$$\sigma^2 = E[(x - \bar{x})^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \bar{x})^2 f(x) dx$$

# MKRF – grupni intrvali (d)

- \* Koordinata lokacije ( $x$ )

$$\bar{x} = a + \frac{d}{n} \sum_{i=1}^k b_i f_i$$

- \* Koordinate disperzije ( $\sigma$ )

$$\sigma = d \sqrt{\frac{1}{n} \left[ \sum_{i=1}^k b_i f_i \right] - \left[ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k b_i f_i \right]^2}$$

# Uzorak / osnovni skup

- \* Izračunate vrednosti aritmetičke sredine  $\bar{x}$ , predstavljaju nepristrasnu ocenu

$$E(x) = \bar{X} \approx \bar{x}$$

# Uzorak / osnovni skup

- \* Tačnost odnosno granice tačnosti veličine  $\bar{X}$ , procenjene j-nom 7.10 definisane su intervalom poverenja

$$IP = [g_1, g_2]$$

Uz statističku pouzdanost (verovatnoću)

$$P(g_1 < \bar{X} < g_2) = 2\phi(t)$$

# Granice intervala poverenja

$$g_1 = \bar{x} - t\sigma_{\bar{x}} = \bar{X} - t \frac{\sigma_o}{\sqrt{n}}$$

Donja

$$g_2 = \bar{x} + t\sigma_{\bar{x}} = \bar{X} + t \frac{\sigma_o}{\sqrt{n}}$$

Gornja

# **Standardna greška aritmetičke sredine uzorka**

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$$

# Statistička pouzdanost

$$2\phi(t) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$\bar{X} = \bar{x} \pm t \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$$

# Vrednost rizika

$$\alpha = 1 - 2\phi(t)$$

- \* Verovatnoća da će vrednost nepoznate veličine  $X$  biti izvan intervala poverenja  $IP = [g_1, g_2]$

# Statističke granice tolerancije

- \* Posle određivanja parametara rasporeda osnovnog skupa ( $N$ )  $\bar{X}$  i  $\sigma_0$ , određuju se *statističke granice tolerancije* ili *prirodne granice procesa*
- \* *Prirodne granice procesa* za jedan deo predstavljaju sposobnost obradnog procesa odnosno sposobnost obradnog sistema

# Statističke granice tolerancije

- \* Kada je širina intervala poverenja  $IP = T_p = g_1 - g_2$ , gde je  $T_p$  – prirodna tolerancija obradnog procesa **manja** od širine tolerancijskog polja  $T$ , onda je dati obradni proces / sistem *sposoban*



# Statističke granice tolerancije

- \* Kada je širina intervala poverenja  $IP = T_p = g_1 - g_2$ , gde je  $T_p$  – prirodna tolerancija obradnog procesa manja od širine tolerancijskog polja  $T$ , ali su srednje vrednosti za  $T_p$  i  $T$  međusobno pomerene, vrši se centriranje ove dve tolerancije



# Statističke granice tolerancije

- \* Kada je širina intervala poverenja  $IP = T_p = g_1 - g_2$ , gde je  $T_p$  – prirodna tolerancija obradnog procesa veća od širine tolerancijskog polja  $T$ , onda dati proces nije sposoban, pa se propisani kvalitet konformnosti postiže određenim intervencijama na sistemu (mašini, procesu, alatu, delu, ...)



# Statističke granice tolerancije

- \* Verovatnoća da će se vrednost slučajne veličine nalaziti u drugim, manjim ili većim granicama intervala, prikazana je u tablici 7.1 i na slici 7.3




# Tablica 7.1

Velicina intervala	Položaj intervala	Verovatnoća da se $X$ sadrži	
		u granicama intervala	van granica intervala
2 $\sigma$	$\bar{x} - \sigma \div \bar{x} + \sigma$	68, 26 %	31, 74 %
4 $\sigma$	$\bar{x} - 2\sigma \div \bar{x} + 2\sigma$	95, 44 %	4, 56 %
6 $\sigma$	$\bar{x} - 3\sigma \div \bar{x} + 3\sigma$	99, 73 %	0, 27 %
8 $\sigma$	$\bar{x} - 4\sigma \div \bar{x} + 4\sigma$	99, 994 %	0, 006 %
10 $\sigma$	$\bar{x} - 5\sigma \div \bar{x} + 5\sigma$	99, 99994 %	0,00006 %

TABLICA 7.1.

# Slika 7.3 Verovatnoća

...



SL. 7.3. Verovatnoće pojavljivanja slučajne veličine u granicama intervala  $\pm \sigma$ ,  $\pm 2\sigma$  i  $\pm 3\sigma$

# **Primer ispitivanja sposobnosti obradnog procesa**

- \* **Procedura MKRF ima nekoliko koraka:**
  - prikupljanje podataka, tablica 7.2
  - grupisanje i osnovna obrada podataka, tablica 7.3
  - grafička prezentacija rezultata, slika 7.5
  - provera normalnosti osnovnog skupa, henrijeva prava, slika 7.7
  - analitička provera osnovnih statističkih parametara
  - međusobni odnos tolerancija  $T_p$  i  $T$ , slika 7.9



## Tablica 7.2 Osnovni podaci

N	X	N	X	N	X	N	X	N	X
1	35,02	13	34,93	25	34,98	37	34,95	49	34,97
2	34,96	14	34,94	26	34,96	38	34,96	50	34,94
3	34,99	15	34,90	27	35,02	39	35,00	51	35,01
4	35,04	16	34,93	28	34,84	40	34,90	52	34,88
5	34,87	17	34,99	29	34,99	41	35,03	53	34,95
6	35,10	18	34,81	30	34,91	42	35,13	54	34,98
7	34,97	19	35,02	31	34,94	43	34,98	55	35,01
8	34,94	20	34,99	32	35,07	44	35,04	56	34,91
9	35,05	21	34,92	33	34,85	45	34,93	57	35,04
10	34,97	22	35,06	34	35,03	46	35,00	58	34,98
11	35,01	23	34,97	35	34,95	47	34,90	59	34,94
12	34,88	24	34,92	36	34,97	48	35,00	60	34,98



TABLICA 7.2.

# Tablica 7.3 Uređeni osnovni podaci

Grupni interval	Sredina intervala	Markiranje	Frekvencije		Kumulativna verovatnoća
			apsolutne $f_i$	relativne $P_i = \frac{f_i}{N}$	
34,81 - 34,83	34,82	/	1	0,0166	0,0166
34,84 - 34,86	34,85		2	0,0333	0,0499
34,87 - 34,89	34,88		3	0,0500	0,0999
34,90 - 34,92	34,91	##	7	0,1170	0,2169
34,93 - 34,95	34,94	### /	11	0,1830	0,3999
34,96 - 34,98	34,97	### ##	13	0,2170	0,6169
34,99 - 35,01	35,00	## ##	10	0,1667	0,7836
35,02 - 35,04	35,03	##	8	0,1330	0,9166
35,05 - 35,07	35,06		3	0,0500	0,9666
35,08 - 35,10	35,09	/	1	0,0166	0,9832
35,11 - 35,13	35,12	/	1	0,0166	0,9998
<i>Suma:</i>			$\sum_{i=1}^{11} f_i = 60$	$\sum_{i=1}^{11} p_i = 1$	


TABLICA 7.3.

## Slika 7.5 Histogram i PF




SL 7.5. Histogram (a) i poligon (b) rasporeda frekvencija slučajne veličine  $x$  (iz tablica 7.2. i 7.3.)

# Henrijeva prava – primer, slika 7.7



SL. 7.7. Henrijeva prava za empirijski skup iz tabl. 7.2. i 7.3.

# Slika 7.9 Međusobni odnos $T_p$ i $T$



Sl. 7.9. Međusobni odnos širina i položaja polja prirodne tolerancije ( $T_p$ ) i polja zadate tolerancije ( $T$ )


# Statistički list i dijagram verovatnoće

- \* Primena metoda KRF može biti:
  - **analitička** ( statistički list ),  
**slika 7.10**
  - **grafička** ( dijagram  
verovatnoće ), **slika 7.11**

# Slika 7.10 Statistički list

RADNA ORGANIZACIJA		STATISTIČKI LIST		SERIJA								
		OBRADA REZULTATA MERENJA		NALOG								
DEO	BROJ	Karakteristika kvaliteta		NAPOMENE								
MATERIJAL	STANJE	$\phi^{+0,026}_{-0,010} \text{ mm}$										
OPERACIJA		USLOVI KONTROLE										
RAĐNIK		KONTROLOR	DATUM									
GRANICE GRUPNOG INTERVALA	[1]	MARKIRANJE APSOLUTNIH FREKVENCIIJA	$f_i$	$b_i = \frac{x_{si} - a}{d}$	$b_i f_i$							
		[2]	[3]	[4]	[5]							
					[6]							
35,029 - 35,032	/		1	4	4 16							
35,026 - 35,029		GGT	3	3	9 27							
35,023 - 35,026			5	2	10 20							
35,020 - 35,023			13	1	13 13							
35,017 - 35,020			20	0	0 0							
35,014 - 35,017			10	-1	-10 10							
35,011 - 35,014	/	DGT	6	-2	-12 24							
35,008 - 35,011	7		7	-3	-3 9							
35,005 - 35,008	/		1	-4	-4 16							
SIRINA INTERVALA $d = 0,003 \text{ mm}$		POMOĆNA VELIČINA $a = 35,0185 \text{ mm}$	$\sum f_i = 60$	$\sum b_i f_i = 7$	$\Sigma = 135$							
$\bar{x} = a + \frac{d}{n} \sum b_i f_i = 35,019 \text{ mm}$		INTERVAL POVERENJA ZA $2\phi(t)=99\%$	NAPOMENE:									
		$\bar{X} = \bar{x} \pm t_p \frac{s}{\sqrt{n}} = 35,019 \pm 0,0014 \text{ mm}$										
$G = d \sqrt{\frac{1}{n} (\sum b_i^2 f_i) - (\frac{1}{n} \sum b_i f_i)^2} = 0,004 \text{ mm}$		OSTALE VELIČINE										
$s = G \sqrt{\frac{n}{n-1}} = 0,004 \text{ mm}$												
$6G_o = 0,024 \text{ mm}$												
IZMERENA KARAKTERISTIKA KVALITETA												
$x = \bar{x} \pm 3G_o = 35,019 \pm 0,012 \text{ mm}$												

# Slika 7.11 Dijagram verovatnoće



# Neki karakteristični rezultati ispitivanja

- \* Ispitivanjem sposobnosti nekog procesa, odnosno nivoa datih karakteristika kvaliteta konformnosti, pomoću MKRF, mogu se dobiti sledeći karakteristični rezultati:
  - a) proces nije statistički ovlađan i nije pod kontrolom (proces nestabilan i netačan)
  - b) proces je nestabilan ali je tačan, jer se prirodna tolerancija procesa nalazi u okvirima propisane tolerancije kvaliteta




# Neki karakteristični rezultati ispitivanja

- \* c) proces je stabilan ili statistički ovladan, ali je netačan ili nije pod kontrolom
- \* d) proces je stabilan i tačan
- \* e) proces ima trend (prisutni sistematski promenljivi faktori – habanje alata)
- \* f) stabilan ali ne centriran proces, koji se centriranjem prevodi u tačan proces, slika 7.12



# Slika 7.12 Neki ...




Sl. 7.12. Neki karakteristični primeri rezultata pri ispitivanju sposobnosti (stabilnosti i tačnosti) procesa pomoću metoda krivih rasporeda frekvencija

# Primena MKRF u prijemnoj kontroli

- \* Ovaj metod se primenjuje i u prijemnoj kontroli kvaliteta, na primer ulaznih delova slika 7.13:
  - a) proizvođač je distribuciju frekfencija isporučene serije prilagodio propisanom tolerancijskom polju
  - b, c, d) isto kao pod a, ali je završna kontrola proizvođača obavljena mernim priborom sa nedopuštenim greškama (c), odnosno završna kontrola proizvođača propustila je jedan deo netačno izrađenih delova (d)
  - e, f) serije sadrže pomešane delove iz različitih procesa proizvođača



# Slika 7.13 Neke karakteristike ...



SL 7.13. Neke karakteristične empirijske distribucije frekvencija dobijene u prijemnoj kontroli serije delova pomoću metoda krivih rasporeda frekvencija

# **Hvala Vam na pažnji !**

Vaš  
**Prof. Dr Vidosav D. Majstorović,  
dipl.maš.inž.**  
**Mašinski fakultet u Beogradu**

**P I T A N J A !**