



PRIMENA METROLOŠKIH SISTEMA ZA TOLERANCIJE MIKRO GEOMETRIJE OBRAĐENIH POVRŠINA






Srednja linija se određuje tako da u granicama referentne dužine I srednje kvadratno odstupanje profila bude minimalno

Najveća visina neravnina R_{\max} razmak između dve paralelne prave koje dodiruju najvišu i najnižu tačku profila a paralelne su sa osnovnom linijom

Korak brazda k razmak između dva susedna najizrazitija vrha




$$R_a = \frac{1}{l} \int_0^l |y| dx$$

ili

$$R_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i|$$

Srednje aritmetičko odstojanje profila R_a srednja aritmetička veličina odstojanja apsolutnih vrednosti svih tačaka efektivnog profila




Srednja visina neravnina R_z razlika između srednje aritmetičke vrednosti pet najviših i pet najnižih tačaka profila

$$R_z = \frac{R_1 + R_3 + \dots + R_9 - (R_2 + R_4 + \dots + R_{10})}{5}$$

Број класе храпавости	Највећа вредност у [μm]	
	R_a	R_z
N1	0,025	0,10
N2	0,050	0,20
N3	0,10	0,40
N4	0,20	0,80
N5	0,40	1,60
N6	0,80	3,20
N7	1,60	6,30
N8	3,20	12,50
N9	6,30	25
N10	12,50	50
N11	25	100
N12	50	200




MERNI SISTEMI ZA KONTROLU PARAMETARA HRAPAVOSTI







MERNI SISTEMI ZA KONTROLU PARAMETARA HRAPAVOSTI




POCKET SURF



MERNI SISTEMI ZA KONTROLU PARAMETARA HRAPAVOSTI



*Kontrola
parametara
hrapavosti na
mernom
predmetu
cilindričnog
oblika
postavljenog u
mernu prizmu na
radnom stolu*



MERNI SISTEMI ZA KONTROLU PARAMETARA HRAPAVOSTI

Kontrola parametara hrapavosti ravne površine kućišta sa računarom na čijem se ekranu dobija izveštaj u vidu grafičkog prikaza i obrađenih podataka i štampačem čiji izlaz predstavlja dokument








MERNI SISTEMI ZA KONTROLU PARAMETARA HRAPAVOSTI

*Prenosivi uređaj za
kontrolu parametara
hrapavosti u radioničkim
uslovima sa izlaznim
izveštajem sa štampača*





KONTROLA OBLIKA I PARAMETARA HRAPAVOSTI CILINDRIČNIH PREDMETA



Merni predmet je cev postavljena u mernu prizmu (1). Na ostalim slikama su prikazani grafički prikazi dobijeni na ploteru pri kontroli: (2) oblika, (3) kružnosti, (4) i (5) parametara hrapavosti, pri čemu su u poslednjem slučaju date i numeričke vrednosti



*spoljašnje
sferne
površine*




*spoljašnje
cilindrične
površine cevi*



*unutrašnje
cilindrične
površine cevi*

*spoljašnje
sferne
površine*




*unutrašnje
ravne
prstenaste
površine*



*cilindričnog
upusta*

**MERNI SISTEMI
ZA KONTROLU
PARAMETARA
HRAPAVOSTI:**



MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU
Katedra za proizvodno mašinstvo

***Primena metroloških sistema u praksi
za tolerancije dužina i uglova***

Mahr

INOXYD

GRANIČNA MERILA (Etaloni)

1.Tačnost

- 0 KLASA: 0,000001 mm – za regulisanje MM, preciznih instrumenata
- I KLASA: 0,001 mm – kontrola i regulisanje radioničkih merila
- II KLASA: 0,01 mm – za kont. radioničkih merila manje tačnosti i regulisanje MA
- III KLASA: 0,1 mm – isto

2.Oblik

- Paralelopiped – dužinske mere
- Ugaone prizme – uglovne mere
- Štapići – dužinske mere

3. Dimenzije

4. Primena

- za dužine
- za uglove
- za baždarenje drugih metroloških sistema




*Formiranje kompleta
Graničnih merila
(bočne i merne površine)*

GRANIČNA MERILA



Komplet graničnih merila za dužine



Komplet GM u obliku paralelopipeda



*Komplet GM u obliku štapića
(Provera tačnosti tolerancijskog merila)*

TOLERANCIJSKA MERILA

1. Primena:

- Kontrola tačnosti izrade (tolerancija)
- Koriste se u masovnoj proizvodnji

2. Podela:

- radionička – kontrola RP u toku izrade
- prijemna – kontrola gotovog dela
- reviziona – kontrola radioničkih merila

3. Oblik

- račve i čepovi za dužinske mere
- lističi (kontrolnici zazora i radijusa)

za zazore

- čepovi i račve za navoje

4. Crveno označava NE IDE stranu



Čepovi za dužine, navoje i žlebove

*Tolerancijska merila za
ožlebljenja (spolj. i unut.)*



*Račve za
dužine*



Čepovi

TOLERANCIJSKA MERILA

*Čepovi sa samo
lošom ili samo
dobrom stranom*



TOLERANCIJSKA MERILA ZA NAVOJE



Račva za navoj



Čepovi za navoje sa jednom dobrom ili lošom stranom i sa obe strane

TOLERANCIJSKA MERILA



Lističi za zazor

KOMPARATORI SA ANALOGNOM POKAZIVAČKOM JEDINICOM



*Komparator na
stalku za male
dimenzije*

**Komparatori su
merila koja pokazuju
veličinu odstupanja
od neke mere, a ne
samu meru**

*Komparator na
stalku za veće
dimenzije*



*Komparator koji
se postavlja na
mašinu alatku*

PODELA:
- mehanički
- optički
- električni
- pneumatski
- hidraulični

KOMPARATORI SA DIGITALNOM POKAZIVAČKOM JEDINICOM



KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI KOMPARATORA



Slika 1. Komparator sa analognom skalom i graničnicima


Slika 2. Komparator sa zupčastom letvom i zupčastim prenosnim mehanizmom

Slika 3. Merno vreteno sa oprugom i zupčastom letvom.

Kretanje mernog vretena na čijem se kraju nalazi merni pipak se preko zupčaste letve i sistema zupčanika prenosi na pokretnu kazaljku sa nepokretnim zupčanikom

K O M P A R A T O R I

*Mikrometarski zavrtanj za unutrašnje
prečnike sa komparatorm*



*Komparator sa analognim
pokazivačem*



UZROCI NETAČNOSTI KOMPARATORA:

- Netačnost izrade zupčaste poluge (korak, profil)
- Netačnost izrade zupčanika (korak, profil, paralelnost osa, paralelnost bokova, ekscentričnost, zazori u mehanizmu)
- Poklapanje ose obrtanja mehanizma sa osom obrtanja kazaljke; ekscentričnost kružne skale u odnosu na osu obrtanja; netačnost podele

KLJUNASTO MERILO




Dubinomer

Kljunasto merilo sa analognom skalom




Kljunasto merilo sa digitalnom skalom

KLJUNASTO MERILO SA NONIJUSOM (Konstrukcija)




Kljunasto merilo za spoljašnje, unutrašnje merenje i merenje dubine




*Kljunasto merilo
za spoljašnja i unutrašnja merenja*

*Kljunasto merilo za spoljašnja
i unutrašnja merenja*



*Kljunasto merilo sa nonijusom
za merenje međuosnog
rastojanja dva otvora*



*Kljunasto merilo za
spoljašnje, unutrašnje
merenje i merenje dubine*

**KLJUNASTO
MERILO**

MIKROMETRI

Glavni delovi mikrometra:

1. Telo oblika luka – uzengija
2. Nepokretni oslonac sa naslonom površinom
3. Pokretno vreteno sa naslonom površinom
4. Čaura sa skalom
5. Doboš sa skalom
6. Kočnica
7. Čegrtaljka – obezbeđuje da sila ne pređe 10 N/m^2 površine mernih oslonaca i sprečava oštećenje mernog instrumenta i mernog predmeta i omogućava tačno merenje






*Mikrometar sa tanjirastim
naslonim površinama*

MIKROMETRI

*Mikrometar sa ravnom
pokretnom i loptastom
nepokretnom naslonom
površinom*


Oblik naslonih elemenata je promenljiv i zavisi od mernog predmeta.

- Ravne naslone površine – ravne i cilindrične merne površine
- Proširena nepokretna naslona površina – dubinomeri;
- Tanjiraste naslone površine – korak zupčanika;
- Konus i češalj naslone površine – zavojnice;
- Loptaste naslone površine – savijeni limovi, debljina zida cevi;
- Prizmatične naslone površine – meki materijali, guma, hartija



Dubinometar

MIKROMETRI



Princip merenja
dubine i širine
ukopanog žljeba

MERENJE ZUPČANIKA



*Merenje koraka zupčanika
mikrometrom sa tanjirastim
naslonim površinama*



*Provera tačnosti
zupčanika pomoću
komparatora*

MIKROMETRI

*Mikrometar sa kompletom konus-češalj
naslonih površina*





MIKROMETRI



- Mikrometar za merenje parametara unutrašnjih navoja sa konus-češalj naslonim površinama.

- Merenje parametara zavojnice mikrometrom sa konus-češalj naslonim površinama.*
- Kalibracija (baždarenje) mikrometra.*



- *Princip merenja:*


1. *srednjeg prečnika vijka,*
2. *unutrašnjeg prečnika vijka mikrometrom sa konus-češalj naslonim površinama, i*
3. *spoljašnjeg prečnika vijka mikrometrom sa ravnim naslonim površinama*



MIKROMETRI

- *Merenje parametara zavojnice mikrometrom sa konus-češalj naslonim površinama.*

MIKROMETRI



*Mikrometri za
unutrašnja
merenja većih
i manjih
prečnika*

*Mikrometar sa tri naslone
površine za merenje
unutrašnjeg prečnika*



*Mikrometri za merenje
parametara unutrašnjih
navoja sa konus-češalj
naslonim površinama*

MIKROMETRI

- *Mikrometar za unutrašnje prečnike.*
- *Mikrometar sa komparatorskim pokazivačem.*
- *Princip rada pri oceni tačnosti komparatora mikrometrom.*






UGLOMERI

- *Mehanički uglomer sa nepokretnim krakom i pokretnim naslonima.*

- *Mehanički uglomeri sa pokretnim i nepokretnim krakom i nonijus skalom (sa lupom i bez lufe).*



P R O V E R A T A Č N O S T I P A R A M E T A R A Z U P Č A N I K A



POMOĆU
MERILA SA
NONIJUSOM



POMOĆU
MIKROMETRA
SA
TANJIRASTIM
NASLONIM
POVRŠINAMA



POMOĆU
KOMPARETORA

MERENJE
PARAMETARA
UNUTRAŠNJEG
NAVOJA
SUBITOM SA
KONUS-ČEŠALJ
NASLONIM
POVRŠINAMA



KRAJ

Hvala na pažnji !